

Zoutgehalte Meter [NL]



Zoutgehalte Meter [NL]

- Meterbereik: 0,00-19,99 ppt
- Auflösung: 0,01 ppt
- Genaugkeit: ±2% Volksskaal
- Betriebstemperatuur: 0°C - 50°C / 32°F - 122°F

Waarschuwing!

- DIES IS **NIET** **KEIN** **SPEELZEUG**. HALTEN SIE KINDER VON DIESSEM PRODUCT DER LOSUNG UND DUSCHHOOF FERN.
- Schaden kunnen en zijn de ene en andere kan zich verkruisen.
- Vermijd dat de kontakt der kalibratie met de huid en ogen in contact komen met de kalibratie.
- Tauchten Sie die Kalibrierlösung nicht über den Eintauchspiegel hinaus in die Fondswater-testproef ein.
- Drukken Sie nicht auf die LCD-Anzeige.

Zubehör:

Kalibratiesponsing: 6,444 ppt
Kleiner Schraubendreher x 1

WAARTIGLIJK!

Dit Messapparaat wordt in het werk verklaard. Es wird empfohlen, das Messgerät in folgenden Situationen neu zu kalibrieren:

- Das Messgerät wurde in den vergangenen 3 Monaten seit der letzten Kalibrierung verwendet.
- Das Messgerät ist seit der letzten Kalibrierung oder Verwendung langer Zeit unbenuzt gewesen.
- Die Genauigkeit wird bezweifelt.

Kalibreringen:

- Spuiten Sie den Fühler vorsichtig mit sauberem Wasser ab und verwenden Sie Filterpapier (niet in de levering omvat) om den Fühler zu trocken.
- Schrauben Sie die obere Abdecking ab, um die Kalibrierschraube freizulegen.
- Tauchen Sie das Messgerät in die mitgeleeferte Kalibrierlösung und richten Sie ihn vorsichtig um.
- Wachten Sie, dat de Messwaarde in de flacon stabiel is. Driehen Sie mit een kleine schroevendraaier de kalibrierschraube, bis die Anzeige van de Messgericht de gemeten pp-Wert anzeigt, der dan op de flesje aangegeven pp-Wert van de kalibrierlösung bij inner gemaakte temperatuur entspricht.
- Neemmen Sie das Messgericht uit de kalibrierlösung en spoel de sensor voorzichtig af met schoon water.
- Haal de meter uit de kalibriesponsing en spoel de sensor voorzichtig af met schoon water.
- Schrauben Sie Filterpapier (niet in levering omvat), um den Fühler sorgfältig zu trocknen.
- Schrauban Sie die Kappe wieder fest auf das Messgerät.

Betrieb:

1. Schrauban Sie die Schulzkappe ab und entfernen Sie sie.
2. Stülpen Sie den Fühler zuerst mit sauberem Wasser und trocknen Sie ihn dann mit Filterpapier (nicht im Lieferumfang enthalten).
3. Set de meter aan door op de "AAN-UIT" knop te drukken boven op de meter.
4. Om de meter te testen dompel u deze onder het onderdompelniveau in.
5. Roer voorzichtig de meter in de flesje om de sensor goed te wassen.
6. Na gebruik de meter uitschakelen, gebruik schoon water om de sensor te reinigen en droog deze met filterpapier (niet meegeleverd).

HINWEIS:

- Salzausschlüsse auf dem Fühler beeinträchtigen die Genauigkeit. Achten Sie darauf, den Fühler vor und nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Wenn der Fühler mit Fett oder Öl verunreinigt ist, spülen Sie ihn zunächst einige Minuten in Alkohol ab. Berühren oder verkratzen Sie niemals den Fühler.
- In Gegenwart eines starken Radiosenders kann dieses Produkt fehlerhafte Messwerte erzeugen. Wenn dies der Fall ist, wiederholen Sie die Messung an einer anderen Stelle.

Auswaschen der Batterie

WAARSCHUWING! Stellen Sie sicher, dass das Messgerät und Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Batterien austauschen.

- Schrauben Sie die obere Abdeckung ab und ziehen Sie das Batteriefach langsam von Hand heraus. Ziehen Sie es nicht zu weit heraus, da dies die Drahtverbindung beschädigen würde.
- Nehmen Sie alle Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch neue. Achten Sie auf die Polarietät der Batterien.

Waarschuwing!

- 1. Achten Sie daarop, dat die batterien richtig heup en mit der richtigen polariteit ingelegd werden.
- 2. Wisschen Sie keine neuen und gebrauchten batterien oder batterien verschiedener typen - verwenden Sie hem austausch van batterien immer een kompleet satz neuer batterien desselben type.
- 3. Laden Sie nicht wiederlauffadbare batterien nicht auf.
- 4. Entfernen Sie verbrauchte batterien aus dem produkt.
- 5. De aansluitingen mogen niet met elkaar in verbinding staan.
- 6. Zorg voor een verantwoede verwijdering van de batterien.

HINWEIS:

- Salzausschlüsse auf dem Fühler beeinträchtigen die Genauigkeit. Achten Sie darauf, den Fühler vor und nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Wenn der Fühler mit Fett oder Öl verunreinigt ist, spülen Sie ihn zunächst einige Minuten in Alkohol ab. Berühren oder verkratzen Sie niemals den Fühler.
- In Gegenwart eines starken Radiosenders kann dieses Produkt fehlerhafte Messwerte erzeugen. Wenn dies der Fall ist, wiederholen Sie die Messung an einer anderen Stelle.

Auswaschen der Batterie

WAARSCHUWING! Stellen Sie sicher, dass das Messgerät und Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Batterien austauschen.

- Schrauben Sie die obere Abdeckung ab und ziehen Sie das Batteriefach langsam von Hand heraus. Ziehen Sie es nicht zu weit heraus, da dies die Drahtverbindung beschädigen würde.
- Nehmen Sie alle Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch neue. Achten Sie auf die Polarietät der Batterien.

HINWEIS:

- 1. Zorg er zeker voor dat de batterien op de juiste manier geplaatst zijn en met de juiste polariteit.
- 2. Vermeng geen gebruikte batterien met nieuwe batterien en voorkom vermenging van verschillende merken en typen batterien. Gebruik altijd een compleet set nieuwe batterien van hetzelfde type merk wanneer u de batterien vervangt.
- 3. Laad geen niet oplaadbare batterien op.
- 4. Verwijder lege batterien uit het product.
- 5. De aansluitingen mogen niet met elkaar in verbinding staan.
- 6. Zorg voor een verantwoede verwijdering van de batterien.

HINWEIS:

- Salzausschlüsse auf dem Fühler beeinträchtigen die Genauigkeit. Achten Sie darauf, den Fühler vor und nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen. Wenn der Fühler mit Fett oder Öl verunreinigt ist, spülen Sie ihn zunächst einige Minuten in Alkohol ab. Berühren oder verkratzen Sie niemals den Fühler.
- In Gegenwart eines starken Radiosenders kann dieses Produkt fehlerhafte Messwerte erzeugen. Wenn dies der Fall ist, wiederholen Sie die Messung an einer anderen Stelle.

Auswaschen der Batterie

WAARSCHUWING! Stellen Sie sicher, dass das Messgerät und Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Batterien austauschen.

- Schrauben Sie die obere Abdeckung ab und ziehen Sie das Batteriefach langsam von Hand heraus. Ziehen Sie es nicht zu weit heraus, da dies die Drahtverbindung beschädigen würde.
- Nehmen Sie alle Batterien heraus und ersetzen Sie sie durch neue. Achten Sie auf die Polarietät der Batterien.

HINWEIS:

- 1. Achten Sie daarop, dat de batterien richtig heup en mit der richtigen polariteit ingelegd werden.
- 2. Wisschen Sie keine neuen und gebrauchten batterien oder batterien verschiedener typen - verwenden Sie hem austausch van batterien immer een compleet satz neuer batterien desselben type.
- 3. Laden Sie nicht wiederlauffadbare batterien nicht auf.
- 4. Entfernen Sie verbrauchte batterien aus dem produkt.
- 5. De aansluitingen mogen niet met elkaar in verbinding staan.
- 6. Zorg voor een verantwoede verwijdering van de batterien.

HINWEIS:

- 1. Achten Sie daarop, dat de batterien richtig heup en mit der richtigen polariteit ingelegd werden.
- 2. Wisschen Sie keine neuen und gebrauchten batterien oder batterien verschiedener typen - verwenden Sie hem austausch van batterien immer een compleet satz neuer batterien desselben type.
- 3. Laden Sie nicht wiederlauffadbare batterien nicht auf.
- 4. Entfernen Sie verbrauchte batterien aus dem produkt.
- 5. De aansluitingen mogen niet met elkaar in verbinding staan.
- 6. Zorg voor een verantwoede verwijdering van de batterien.

HINWEIS:

- 1. Achten Sie daarop, dat de batterien richtig heup en mit der richtigen polariteit ingelegd werden.
- 2. Wisschen Sie keine neuen und gebrauchten batterien oder batterien verschiedener typen - verwenden Sie hem austausch van batterien immer een compleet satz neuer batterien desselben type.
- 3. Laden Sie nicht wiederlauffadbare batterien nicht auf.
- 4. Entfernen Sie verbrauchte batterien aus dem produkt.
- 5. De aansluitingen mogen niet met elkaar in verbinding staan.
- 6. Zorg voor een verantwoede verwijdering van de batterien.

© 2020 Kokido Development Ltd.
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd of overgebracht in enige vorm of op elke wijze, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of anderszins zonder voorvraagende schriftelijke toestemming van Kokido Development Ltd.

© 2020 Kokido Development Limited
1319, 27 Shing Yip St.,
Kwun Tong, HK.

K975
Made in China
Fabricado en China
Hergestellt in China
Gemaakt in China
2001/0014



• Spécifications:
• Range: 0.00-19.9ppt
• Alcance: 0.00-19.9ppt
• Resolution: 0.01ppt
• Résolution: 0.01ppt

• Accuracy: ±2% full scale
• Précision: ±2% pleine échelle

• Battery: 4 x LR44 (1.5V) Button cell
• Pile: 4 pilas botón (1.5V)

• Operating Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)
• Conditions de fonctionnement: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)

WARNING!

• THIS IS NOT A TOY. KEEP CHILDREN OUT OF REACH OF THIS PRODUCT, SOLUTION & ACCESSORIES.

• Do not touch the sensor. It may damage it and reduce its life.

• Avoid contact calibration solution with skin and eyes.

• Do not immerse the meter into pool water testing sample over immersion level.

• Do not press LCD display.

Accessories:

Calibration solution: 6.44ppt
Small screw driver x 1

IMPORTANT!

This meter is pre-calibrated in factory. It is recommended to recalibrate the meter under following situations:

• The meter has been used for 3 months since the last calibration.

• The meter has been unused for long time since the last calibration or use.

• The accuracy is doubt.

• Battery has been replaced.

Calibration

• Rinse the sensor gently with clean water and use filter paper (not included) to dry the sensor carefully.

• Unscrew the top cover to expose the calibration trimmer.

• Immerse the sensor in calibration solution provided, and gently stir it.

• Allow the reading to stabilize. Use small screwdriver turn the calibration trimmer until the meter display shows the measuring ppt value corresponding to the ppt value of the calibration solution at its measured temperature shown on the bottle.

• Take out the meter from calibration solution and rinse the sensor gently with clean water.

• Use filter paper (not included) to dry the sensor carefully.

• Screw the cap securely back to the meter.

Operation

1. Unscrew and remove the protective cover.

2. First rinse the sensor with clean water and then dry it with filter paper (not included)

3. Turn on the meter by pressing the "ON/OFF" button on top of the meter.

4. Immerse the meter sensor in solution to be tested without exceeding the immersion level.

If measurement is made in a cup, be sure to leave a space 1/2 inch or 1 cm gap under the meter bottom.

5. Stir gently and wait for the reading to stabilize and then take the reading.

6. After use, turn the meter off, use clean water to clean the sensor, and dry it with filter paper (not included).

NOTE:

- Salt depositing on the sensor will degrade the accuracy. Make sure to clean the sensor with clean water before and after use.

- If the sensor is contaminated with grease or oil, rinse it in alcohol for minutes at first. Never touch or scratch the sensor.

- In the presence of strong radio transmitter, this product may produce erroneous reading. If this occurs, repeat the measurement at another location.

Battery Replacement

WARNING Make sure the meter and your hands are dry before replacing the batteries.

If the display of meter fades or disappears, replace all the batteries.

- Unscrew the top cover and pull the battery compartment out by hand slowly. Don't pull it out too much as it will damage the wire connection.

- Take out all batteries and replace with new ones. Pay attention to the polarity of batteries.

Warning!

1. Make sure that batteries are inserted the right way around and with the correct polarity.

2. Do not mix new and used batteries or mix batteries of different types, always use a complete set of new batteries of the same type when replacing batteries.

3. Do not recharge non-rechargeable batteries.

4. Remove exhausted batteries from the product.

5. The supply terminals are not to be short-circuited.

6. Dispose of batteries safely.

© 2020 Kokido Development Ltd.

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of Kokido Development Ltd.

Salinity Meter GB

Spécifications:
• Echelle de mesure: 0.00-19.9ppt
• Résolution: 0.01ppt
• Précision: ±2% pleine échelle

• Batterie: 4 piles bouton LR44 (1.5V)

• Conditions de fonctionnement: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)

• Température de fonctionnement: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)

• CECI N'EST PAS UN JOUET. CONSERVEZ CE PRODUIT, SES SOLUTIONS & LES ACCESSOIRES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

• Ne pas toucher la sonde. Cela l'endommagerait et réduirait sa durée de vie.

• Éviter tout contact de la peau et des yeux avec la solution d'étalonnage.

• Ne pas immerger le testeur au-delà du niveau d'immersion.

• Ne pas appuyer sur l'écran digital.

Accessoires:
Calibration solution: 6.44ppt
Small screw driver x 1

IMPORTANT!

This meter is pre-calibrated in factory. It is recommended to recalibrate the meter under following situations:

• The meter has been used for 3 months since the last calibration.

• The meter has been unused for long time since the last calibration or use.

• The accuracy is doubt.

• Battery has been replaced.

Calibration

• Rinse the sensor gently with clean water and use filter paper (not included) to dry the sensor carefully.

• Unscrew the top cover to expose the calibration trimmer.

• Immerse the sensor in calibration solution provided, and gently stir it.

• Allow the reading to stabilize. Use small screwdriver turn the calibration trimmer until the meter display shows the measuring ppt value corresponding to the ppt value of the calibration solution at its measured temperature shown on the bottle.

• Take out the meter from calibration solution and rinse the sensor gently with clean water.

• Use filter paper (not included) to dry the sensor carefully.

• Screw the cap securely back to the meter.

Operation

1. Unscrav and remove the protective cover.

2. First rins the sensor with clean water and then dry it with filter paper (not included)

3. Turn on the meter by pressing the "ON/OFF" button on top of the meter.

4. Immerse the meter sensor in solution to be tested without exceeding the immersion level.

If measurement is made in a cup, be sure to leave a space 1/2 inch or 1 cm gap under the meter bottom.

5. Stir gently and wait for the reading to stabilize and then take the reading.

6. After use, turn the meter off, use clean water to clean the sensor, and dry it with filter paper (not included).

NOTE:

- Salt depositing on the sensor will degrade the accuracy. Make sure to clean the sensor with clean water before and after use.

- If the sensor is contaminated with grease or oil, rinse it in alcohol for minutes at first. Never touch or scratch the sensor.

- In the presence of strong radio transmitter, this product may produce erroneous reading. If this occurs, repeat the measurement at another location.

Battery Replacement

WARNING Make sure the meter and your hands are dry before replacing the batteries.

If the display of meter fades or disappears, replace all the batteries.

- Unscrew the top cover and pull the battery compartment out by hand slowly. Don't pull it out too much as it will damage the wire connection.

- Take out all batteries and replace with new ones. Pay attention to the polarity of batteries.

Warning!

1. Make sure that batteries are inserted the right way around and with the correct polarity.

2. Do not mix new and used batteries or mix batteries of different types, always use a complete set of new batteries of the same type when replacing batteries.

3. Do not recharge non-rechargeable batteries.

4. Remove exhausted batteries from the product.

5. The supply terminals are not to be short-circuited.

6. Dispose of batteries safely.

© 2020 Kokido Development Ltd.

All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of Kokido Development Ltd.

Testeur de sel F

Especificaciones:
• Alcance: 0.00-19.9ppt
• Resolución: 0.01ppt
• Exactitud: ±2% escala completa

• Batería: 4 x LR44 (1.5V) botón

• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)

• ESTO NO ES UN JUGUETE. MANTENGA ESTE PRODUCTO, SUS SOLUCIONES Y SUS ACCESORIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

• No toque el sensor. Puede dañarlo y reducir su vida útil.

• Evitar el contacto de la piel y los ojos con la solución de calibración.

• No sumerja la solución de calibración.

• Sumerja el electrodo medidor de pH en la solución como prueba sin exceder el nivel de inmersión.

• No presione LCD display.

Accessoires:
Solutiön d'étalonnage: 6.44ppt
Petit tournevis x 1

IMPORTANT!

Ce testeur pH est pré-étalonné en usine. Il est recommandé de l'étalonner à nouveau dans les cas suivants:

• Le testeur a été utilisé pendant 3 mois depuis la dernière étalonnage.

• Le testeur n'a pas été utilisé pendant une longue période depuis le dernier étalonnage.

• Les mesures semblent inexactes.

• Les piles ont été remplacées.

Etalonnage

• Rincer la sonde à l'eau claire et utiliser du papier absorbant (non inclus) pour sécher soigneusement la sonde.

• Dévisser le couvercle pour faire apparaître la vis d'ajustement.

• Immerger l'électrode dans la solution d'étalonnage fournie, et remettre doucement le testeur à l'aplomb sans dépasser le niveau d'immersion.

• Attende que l'affichage se stabilise. Réglir la vis d'ajustement avec le tournevis fourni jusqu'à ce que l'affichage indique la valeur ppt correspondant à la valeur ppt de la solution d'étalonnage à la température de mesure mentionnée sur la bouteille.

• Utiliser le testeur de la solution d'étalonnage et rincer la sonde à l'eau claire.

• Utiliser du papier absorbant (non inclus) pour sécher soigneusement le testeur.

• Bien revisser le capuchon de protection sur le testeur.

Fonctionnement

1. Dévisser et enlever le capuchon de protection.

2. Rincer la sonde à l'eau claire puis la sécher avec du papier absorbant (non inclus).

3. Allumer le testeur en appuyant sur le bouton "ON-OFF" sur le dessus du testeur.

4. Immérer la sonde du testeur dans la solution à tester sans dépasser le niveau d'immersion.

Si la mesure est réalisée dans un récipient, s'assurer d'laisser un espace de 1 cm (ou ½ pouce) sous le testeur.

5. Remuer doucement et attendre que l'affichage se stabilise.

6. Après utilisation, éteindre le testeur, nettoyer la sonde à l'eau claire, et la sécher avec du papier absorbant (non inclus).

• Utiliser bien la lapa de nuevo al metro.

Calibración

• Enjuague el sensor con cuidado con agua limpia y el uso de papel de filtro (no incluido) para secar el sensor con cuidado.

• Desatornille la cubierta superior para exponer el potenciómetro de calibración.

• Sumérjala el sensor en la solución de calibración suministrada y suavemente revuelva. Permita que la lectura se establezca. Utilice un destornillador pequeño gire el potenciómetro de calibración hasta que la pantalla del medidor muestre el valor ppt de medición correspondiente al valor ppt de la solución de calibración en su temperatura medida se muestra en la botella.

• Saque el medidor de la solución de calibración y enjuague el sensor suavemente con agua limpia.

• Utilizar papel de filtro (no incluido) para secar el sensor con cuidado.

• La batería ha sido sustituida.

Operación

1. Deseñosque y retire la tapa protectora.

2. Primerave la sensor con agua limpia y séquelo con papel de filtro (no incluido).

3. Encienda el medidor presionando al botón "ON-OFF" en la parte superior del medidor.

4. Si la medición se realiza en una taza, asegúrese de dejar un espacio de ½ pulgada o 1 cm debajo de la parte inferior del medidor.

5. Revuelva suavemente y espere que la lectura se establezca y luego tome la lectura.

6. Después de uso, apague el medidor, utilice agua limpia para limpiar el sensor, y séquelo con papel de filtro (no incluido).

NOTA:

- Un dépôt de sel sur la sonde réduira la précision. S'assurer de nettoyer la sonde à l'eau claire avant et après utilisation. Si la sonde est contaminée par de la graisse ou de l'huile, la rincer et la sécher avec du papier absorbant.

- Dans un premier temps à l'accolade pendant quelques minutes. Ne jamais toucher ou rayer la sonde.

- En présence d'un fort émetteur de radio, le produit peut indiquer des valeurs erronées. Dans ce cas, refaire la mesure à un autre endroit.

Batería de Reemplazo

ADVERTENCIA! Asúrgase de que el medidor y la mano están secas antes de cambiar las baterías. Si la pantalla del medidor se desvanece o desaparece, reemplaza todas las pilas.

- Desatornilla la cubierta superior y extraiga el compartimento de la batería a mano lenta.

- No fuerce ninguna llanta hacia fuera demasiado, ya que podría dañar la conexión del cable.

- Extraiga todas las baterías y reemplaza por otras nuevas. Preste atención a la polaridad de las baterías.

6. Deseche las baterías con seguridad.

Medidor de salinidad E

Especificaciones:
• Alcance: 0.00-19.9ppt
• Resolución: 0.01ppt
• Exactitud: ±2% escala completa

• Batería: 4 x LR44 (1.5V) botón

• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 50°C (32°F - 122°F)

• ESTO NO ES UN JUGUETE. MANTENGA ESTE PRODUCTO, SUS SOLUCIONES Y SUS ACCESORIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

• No toque el sensor. Puede dañarlo y reducir su vida útil.

• Evitar el contacto de la piel y los ojos con la solución de calibración.

• No sumerja la solución de calibración.

• Sumerja el electrodo medidor de pH en la solución como prueba sin exceder el nivel de inmersión.

• No presione LCD display.

Accessoires:
Solutiön d'étalonnage: 6.44ppt
Petit tournevis x 1

IMPORTANT!

Ce testeur pH est pré-étalonné en usine. Il est recommandé de l'étalonner à nouveau dans les cas suivants:

• Le testeur a été utilisé pendant 3 mois depuis la dernière étalonnage.

• Le testeur n'a pas été utilizado durante 3 meses desde la última calibración.

• Les mesuras semblent inexactas.

• Les piles ont été remplacées.

Etalonnage

• Rincer la sonde à l'eau claire et utiliser du papier absorbant (non inclus) pour sécher soigneusement la sonde.

• Dévisser le couvercle pour faire apparaître la vis d'ajustement.

• Immerger l'électrode dans la solution d'étalonnage fournie, et remettre doucement le testeur à l'aplomb sans dépasser le niveau d'immersion.

• Attende que l'affichage se stabilise. Réglir la vis d'ajustement avec le tournevis fourni jusqu'à ce que l'affichage indique la valeur ppt correspondant à la valeur ppt de la solution d'étalonnage à la température de mesure mentionnée sur la bouteille.

• Utiliser le testeur de la solution d'étalonnage et rincer la sonde à l'eau claire.

• Utiliser du papier absorbant (non inclus) pour sécher soigneusement le testeur.

• Bien revisser le capuchon de protection sur le testeur.

Operación

1. Deseñosque y retire la tapa protectora.

2. Primerave la sensor con agua limpia y séquelo con papel de filtro (no incluido).

3. Encienda el medidor presionando al botón "ON-OFF" en la parte superior del medidor.

4. Si la medición se realiza en un recipiente, s'assure de dejar un espacio de 1 cm (ou ½ pulgada) debajo del medidor.

5. Revuelva suavemente y espere que la lectura se establezca.

6. Despues de usar, apague el medidor, utilice agua limpia para limpiar el sensor, y séquelo con papel de filtro (no incluido).

NOTA:

- Un depósito de sal sobre la sonde reducirá la precisión. Asegúrate de limpiar la sonde con agua limpia antes y después de cambiar las pilas.

- Si el sensor está contaminado con aceite o grasa, ríscalos y sécalos.

- No fuerce ninguna llanta hacia fuera demasiado, ya que podría dañar la conexión del cable.

- Extraí las pilas gastadas del producto.

5. Los bornes no deben ser cortocircuitados.

6. Desechar las pilas de forma segura.

© 2020 Kokido Development Ltd.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida, transmitida o enregistered o de otra manera sin permiso previo de Kokido Development Ltd.