

Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person. Varning, risk för elektriska stötar. Mycket höga kapacitiva och induktiva belastningar kan i vissa fall leda till förstörelse av enheten eller minskning av antalet kopplingscykler. Anslut till en automatisk säkring (för 1G max. 10 A, för 2G max. 16 A).