

SPRAYGUIDE

MAGNUM-GERÄTEEMPFEHLUNG, DÜSE & VERDÜNNUNG

PRODUKT	DRUCKEINSTELLUNG	A20	A30	A45	A60	A80	A100
ALPINAWEISS - DAS ORIGINAL	180 - 207 BAR	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung
WAND- UND DECKEN-FARBE	180 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
PROJEKTWEISS	180 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
NATURAWEISS	150 - 180 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
RUSS- UND NIKOTIN ISOLIERFARBE	180 - 207 BAR	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 515 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung	TRA 517 10 % Verdünnung
WISCH & WEG WEISS	180 - 207 BAR	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
ALPINAWEISS – SEIDENLATEX	120 - 150 BAR	TRA 413	TRA 413	TRA 413	TRA 413	TRA 413	TRA 413
FARBREZEPTE	180 - 207 BAR	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1
FEINE FARBEN	180 - 207 BAR	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1
FARBENFREUNDE	180 - 207 BAR	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1	TRA 515 5-10 % Verdünnung *1
*1: mit steigendem Weißanteil sollte die Verdünnung steigen							
MAUERFARBE	200 - 207 BAR	/	/	TRA 517 5 % Verdünnung	TRA 517 5 % Verdünnung	TRA 517 5 % Verdünnung	TRA 517 5 % Verdünnung

GENERELL GILT:

MUNDSCHUTZ SOWIE SCHUTZBRILLE TRAGEN, UMWELT VOR SPRÜHNEBEL SCHÜTZEN. BITTE BEACHTEN SIE VOR DER VERARBEITUNG DIE ANGABEN IN DEN ENTSPRECHENDEN TECHNISCHEN MERKBLÄTTERN.



90 BAR



150 BAR



180 BAR



207 BAR