



16x 6x



L



R



GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



20x 16x 3x



44x




1x

4x





3,5x15
12x




6x


3,5x15



1x 1x 1x 1x






4x



Kippsicherung !!!




Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden



US 40 B/ 50 B/ 60 B Variante (Blocktype)

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de






HU 60 Blocktype

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de





DSPU 100 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de




4x 4x 14x 4x 4x




4x 8x 10x 2x 2x



4x







2x 2x 4x




Ø 5mm 8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x 3,5x15



8x 2x 2x Ø8mm



H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG

Industriestr. 80

32120 Hiddenhausen

info@flex-well.de

