



Sicherheits- und Warnhinweise:

BONDEX HOLZLACK

P102, P101, P501

(DE) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in Farbspritzausrüstung verwendet werden. EU Grenzwert für dieses Produkt IIA/i: 140 g/l. Dieses Produkt enthält max. 70 g/l VOC. Enthält Konservierungsmittel: CMIT:MIT (3:1).

(FR) Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one et masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation. Valeur limite UE pour ce produit IIA/i : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 70 g/l de COV. Contient des conservateurs : CMIT : MIT (3 : 1).