

# Arbeitsplattenöl

Für dauerhafte Veredelungen und widerstandsfähige Oberflächen

## Produktbeschreibung

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b>    | Zur Imprägnierung von unbehandelten und geölten Küchenarbeitsplatten und stärker strapazierte Möbeloberflächen.                           |
| <b>Produkteigenschaften</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lebensmittelecht</li><li>■ Wasser- und schmutzabweisend</li><li>■ Hoch fleckenbeständig</li></ul> |
| <b>Gebindegröße</b>         | 0.25 l / 0.75 l                                                                                                                           |

## Verarbeitung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsverfahren</b>       | <p>Verarbeitung mit Pinsel oder Tuch.</p> <p><b>Streichen:</b><br/>Für die Pinselverarbeitung Lasurpinsel mit Naturborsten einsetzen.</p> <p><b>Tuch:</b><br/>Sauberes, flusenfreies Baumwoll-Tuch verwenden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschichtungsaufbau</b>     | <p>Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.</p> <p>Das Arbeitsplattenöl unverdünnt und gleichmäßig mit einem Pinsel, Lappen, Schwamm oder Rolle auftragen und nach ca. 15-20 Minuten das überschüssige Öl mit einem sauberen, flusenfreien Tuch abnehmen und das Öl einmassieren. Alternativ kann man dazu auch ein weißes Ölpad verwenden.</p> <p>Meist reicht eine Anwendung. Dieser Vorgang kann jedoch bei nicht Sättigung der Holzoberfläche nach Trocknung am nächsten Tag wiederholt werden.</p> |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | <p>Mindestens +16 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.</p> <p>Nicht über +25 °C verarbeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verarbeitungshinweise</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Achtung: Produkt trocknet oxidativ. Bei oxidativ trocknenden Produkten besteht die Gefahr der Selbstentzündung aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen.</b></li> <li>■ Vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren.</li> <li>■ Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung (Charge) verwenden.</li> <li>■ Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.</li> <li>■ Bei der Verarbeitung und Trocknung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen.</li> <li>■ Produkt trocknet oxidativ und benötigt zum Trocknen ausreichend Luftsauerstoff. Bei stehender Luft mit einem Ventilator arbeiten.</li> <li>■ Der Endschliff sollte mit einer Körnung P180 bis max. P240 durchgeführt werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verbrauch</b>               | <p>Der Verbrauch kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und Auftragsverfahren variieren.<br/>Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verdünnung</b>              | <p>Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Trockenzeit</b>             | <p>Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:<br/><b>Überarbeitbar</b> nach ca. 12 - 16 Stunden.<br/><b>Durchgetrocknet</b> nach ca. 7 - 10 Tagen.<br/>Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b> | <p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeine Hinweise</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.</li> <li>■ Bei Flächen, die erhöhter Beanspruchung ausgesetzt sind, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.</li> <li>■ Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser während der Trocknung vermeiden.</li> <li>■ Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.</li> <li>■ Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff. Auch gleiche Holzarten können z. B. aufgrund der Herkunft, der Saugfähigkeit, des Grundfarbtons stark variieren so dass transparente oder lasierende Anstrichsysteme farblich unterschiedlich wirken können. Der endgültige Farbton ist abhängig von der Eigenfarbe des Holzes.</li> <li>■ Auf grobporigen Laubhölzern, z. B. Eiche, muss mit verkürzten Renovierungsintervallen gerechnet werden.</li> <li>■ Um eine lange Haltbarkeit des Anstrichs zu erzielen, sollte mind. 1x jährlich der Anstrich auf eventuelle Schäden überprüft werden. Schäden sind fachgerecht auszubessern.</li> <li>■ Pigmentierte Holzöle bieten besonderen Schutz vor UV-Strahlen und somit vor vorzeitiger Vergrauung des Holzes.</li> </ul> |

## Untergründe und deren Vorbehandlung

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Untergrund</b> | Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten. |
| <b>Hinweis</b>    | Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen. Scharfe Holzkanten müssen abgerundet werden. Die Restfeuchtigkeit des Holzes darf bei maßhaltigen Bauteilen 15 %, bei begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen 18 % nicht überschreiten.                                            |

## Produkthinweise

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhaltsstoffe nach VdL</b>               | Verkochung aus Tungöl, Leinöl Standöl und Kolophonium, Lackleinöl, Leucophyllit, Soja Standöl, Zinkoxid, Bentonit, Trockenstoffe frei von Cobalt und dessen Polymere                                                                                                  |
| <b>Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)</b> | Nicht kennzeichnungspflichtig.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GISCODE</b>                              | Ö10                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lagerung</b>                             | Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Entsorgung</b>                           | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden<br>AVV-Abfallschlüssel: 080112                                                                                                                         |
| <b>Zusätzliche Sicherheitshinweise</b>      | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.<br>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.<br>Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. |

# Technisches Merkblatt

## Arbeitsplattenöl

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



**HORNBACH Baumarkt AG**

Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Deutschland  
Telefon: +49 6348 6000

**HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG**

Schellenrain 9  
6210 Sursee / Schweiz  
Telefon +41 41929 6262

700653002